

Szennyvíz csatorna garanciális bejárás Nemti
2010. április

Ssz	Cím	Hiba	Megj.	
Út	Hsz.			
1.	Kossuth	2a	tisztító fedlap leaszfaltozva	
2.		Határ útig	sávós helyreállítás nem megfelelő	
3.			Chemotronic bekötése nincs bemérve	
23.	Szabadság	1	javítás repedezve	
24.		3	akna betongallér hiány	
25.		5	járda süllyedve	bekötés nyomvonalán
26.		7	padka süllyedve	
27.			fedlap szintbeállítás	
28.		14-16	javítás repedezve	
29.		14	fedlap eltolódva	
30.		14	bekötés nyomvonala süllyedve	
31.		22	bekötés nyomvonala süllyedve	
32.		24	javítás megsüllyedve	
33.			járda süllyedve	bekötés nyomvonalán
34.		26	nyomvonal süllyedve	
35.		28	bekötés nyomvonala süllyedve	
36.		30	nyomvonal süllyedve	
37.			járda süllyedve	
38.		32	út süllyedve	
39.		34	házi tisztító törött	
40.		34-36	nyomvonal süllyedve	
41.			járda süllyedve	bekötés nyomvonalán
42.		38	járda süllyedve	bekötés nyomvonalán
43.		44-46	nyomvonal süllyedve	
44.	Ilona-telep	27	hálós repedések	
45.		25	nyomvonal süllyedve	
46.		23	javítás megsüllyedve	
47.			bekötés nyomvonala süllyedve	
48.			járda süllyedve	
49.		19	nyomvonal süllyedve	
50.		17	hálós repedések	
51.		15	járda süllyedve	bekötés nyomvonalán
52.		11	bekötés nyomvonala süllyedve	
53.		4	gerinccsatornán kőfelnyomódás	üzemeltetői jelzés
54.		3	járda süllyedve	bekötés nyomvonalán
55.		átemelőnél	kátyu	
56.	Kossuth	9	hálós repedések	
57.	Petőfi	2	nyomvonal süllyedve	
58.		4	nyomvonal süllyedve	
59.		20	nyomvonal süllyedve	
60.	Dózsa	2	2 db tisztító fedlap szintbeállítása	
61.		7	bekötés nyomvonala süllyedve	
62.		8	bekötés nyomvonala süllyedve	
63.		11a	bekötés nyomvonala süllyedve	
64.		12	házi bek. Tisztító idom nem megfelelő helyen	
65.	Petőfi	39	akna körül repedezett aszfalt	
66.		37	akna körül repedezett aszfalt	
67.		42	út süllyedve	
68.		32-34	útszél süllyedve	
69.	Petőfi-köz		aszfalt hibák	köz és út kereszteződésnél
70.		38	talajvíz befolyás aknába	üzemeltetői jelzés
71.	Petőfi	53	bekötés nyomvonala süllyedve	
72.		végakna	betongallér hiányzik	
73.	Béke telep	átemelőnél	veszélyes süllyedés	
74.		27	nyomvonal süllyedve	
75.			akna mellett aszfaltkipörgés	
76.		29	hálós repedések	
77.		31	nyomvonal süllyedve	
78.		16mellett	fedlap leaszfaltozva	
79.		6	út vége töredezve	
80.		végaknáig	aszfalt nem készült el	Polg.Hiv. jelzés
81.		16előtt	hálós repedések	
82.		.11-16	járda süllyedve	
83.		19	hálós repedések	
84.		17	hálós repedések	

85.		23	járda süllyedve	bekötés nyomvonalán
86.		22	járda süllyedve	bekötés nyomvonalán
87.		22-vel szemben	bekötés nyomvonala süllyedve	
88.	Kossuth	szobor előtt	hálós repedések	
89.		közben	aszfaltozási hiány	
90.		25	aszfalt hiány	
91.		15	hálós repedések	a közben
92.		14	hálós repedések	
93.		45-51	hálós repedések	
94.			kátyu	
95.	Óvoda	14	fedlap szintbeállítás	
96.		16	hálós repedések	
97.		22	fedlap körül nincs aljzatbeton	
98.		21	fedlap szintbeállítás	
99.	Táncsics	6	hálós repedések	
100.		6 után	bekötés nyomvonala süllyedve	
101.	Óvoda-Ózdi kereszteződés		akna mellett aszfaltkipörgés	
102.	Ózdi	93-ig	hálós repedések	
103.	Vasút köz		süllyedések	
104.			beton akna helyreállítása	
105.	Vasút	13-21	hálós repedések	
106.		13	talajvíz befolyás aknába	
107.		balra köz	újrakamerázás	üzemeltetői jelzés
108.		6-tól	hálós repedések	
109.		6-8	hálós repedések	
110.	Ózdi	52-74	teljes pályás útépités	süllyedések, hullámos út
111.		115	hálós repedések	
112.		117	ingatlan kapuoszlop megdőlvé	
113.		88	helyreállítás megsüllyedve	
114.		90	hálós repedések	
115.		139	hálós repedések	
116.		143	akna mellett aszfaltkipörgés	
117.		118	kapubejáró eredetfelvétel lakossági egyeztetés	
118.			helyreállítás megsüllyedve	
119.		124	nyomvonal süllyedve	
120.		126-128	helyállítás repedezve	
121.			útszél letörve	
122.		171	javítás kipörögve	
123.		179	fedlap körül kipörgés	
124.		138	tisztító idom nem teleszkópos	közben
125.			fedlap körül kipörgés	közben
126.		183	hálós repedések	
127.		191	hálós repedések	
128.		189-201	útszél letörve	
129.		209-215	javítás repedezve	
130.	Kossuth köz	eleje	javítás repedezve	
131.	Kossuth	156	hálós repedések	
132.		154	hálós repedések	
133.		152	hálós repedések	
134.		150	hálós repedések	
135.		148	hálós repedések	
136.		146	hálós repedések	
137.		köz végén	utat tovább építeni 20 fm-rel	
138.		146	aknában bekötőcső körbekenése	
139.		148	fedlap keret megbillent	
140.	Kossuth	219	nyomvonal süllyedve	
141.		223	nyomvonal süllyedve	
142.		223-végéig	hálós repedések	
143.	Fenyves	.9-11	hálós repedések	
144.		8	hálós repedések	
145.	Szuhai		260/1 hrsz telken nincs átemelő	
146.	Zagyva	5-ös átemelő	elzáró betongallér törött	
147.			akna betongallér törött	
148.			földfeltöltés gátolja az üzemeltetést	el kell szedni
149.		8	fedlap mellett aszfalt kipörögve	

A teljes nyomvonalon az épített utak mellett padkarendezés szükséges