

Játszótéri eszközök üzemeltetési feltételeinek piacfelügyeleti ellenőrzése

Ellenőrzést végző szervezet:

Nógrád Megyei Kormányhivatal
Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Ellenőrzés időpontja:

2012. 07. 05.

Ellenőrzés helyszíne:

Nemti, Dózsa és Petőfi út kereszteződési
játszótér, játszótéri eszközök

Ellenőrzés főbb megállapításai

A játszótér kivitelezését a LABOUR – ART Kft. végezte. Az átadás időpontja 2010. július 12. Az eszközök megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkeztek. A játszótéri eszközök vonatkozásában az üzemeltető nyilvántartásokkal nem rendelkezett, azaz az ellenőrzési-karbantartási munkálatok semmilyen módon, illetve formában nem kerültek dokumentálásra. Ez alapján megállapítható, hogy heti, operatív, illetve éves ellenőrzési naplóval, karbantartási naplóval nem rendelkeztek.

Az ellenőrzés során feltárt hiányosságokkal az alábbi jogszabályok sérültek:

A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. GKM. r. 7.§(4) bekezdése szerint a játszótéri eszközökről, azok állapotáról, valamint az időszakos ellenőrzésekről a 6. melléklet szerinti adattartalommal az üzemeltetőnek nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartásokat és az intézkedést igazoló dokumentumokat a játszótéri eszköz üzemeltetőjének legalább 10 éven keresztül meg kell őrizni.